



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



N° D'IMPRIMÉ T19012121

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	12/04/2023	23051042

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Défavorable pour défaillances critiques

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
--

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
12/04/2023

Défaillances critiques :
5.2.3.d.3. PNEU : Corde visible ou endommagée AVD

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

Défaillances majeures :
1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) AVG, AVD
1.2.2.a.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE SERVICE : Efficacité insuffisante
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD
4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) AVG

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S040T120
(9) RAISON SOCIALE : SARL BORGES CONTROLE AUTO
(3) COORDONNÉES : 38 AVENUE CHARLES DE GAULLE
40530 LABENNE
Tél : 0559454097

5.2.3.d.2. PNEU : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG
5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave ARD
6.1.7.g.2. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé ARD, ARG

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 064D1072
NOM ET PRÉNOM : BORGES CHRISTOPHE
SIGNATURE :

Défaillances mineures :
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD
3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé G, D
5.2.3.e.1. PNEU : Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD, ARG
5.2.3.i.1. PNEU : La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable AVG, ARD, AVD, ARG
5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse AVG, AVD
5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche AR
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1^{ère} mise en circulation
FE-108-AZ (F) 22/02/2019 09/01/1995
Marque Désignation commerciale
PORSCHE 911
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre
WP0ZZZ99ZSS312365 M1 VP
Type/CNIT Énergie
993/4 ES
Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 31/03/2021 : 180068 km

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
183344

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES
--

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
--

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.0 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	1 %		44 %	
Forces verticales :	590 daN		854 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	117 daN	103 daN	199 daN	176 daN
Déséquilibre (<20%) :	12 %		12 %	
Forces de freinage (efficacité) :	173 daN	139 daN	199 daN	207 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	49 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	32 %			
Émissions à l'échappement				
CO ralenti (≤0.5 %) :	0.02 %			
CO ralenti accéléré (≤0.3 %) :	0.26 %			
Lambda (0.97 à 1.03) :	1.005			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	+0.2 %		+0.5 %	

SECURITEST
CONTROLE TECHNIQUE

FE-108-AZ
CT:12/04/2023

N° D'AGRÈMENT : S040T120
N° SÉRIE : WP0ZZZ99ZSS312365

N° D'IMPRIMÉ : T19012121

