



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



N° D'IMPRIMÉ T19012157

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	14/04/2023	23051078

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Défavorable pour défaillances majeures

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
--

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
13/06/2023

Défaillances majeures :
 0.1.1.c.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Ne correspond pas aux documents du véhicule AV, AR
 0.4.1.b.2. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE : Non-concordance de l'énergie avec le document d'identification
 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD
 5.2.3.e.2. PNEU : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint AVG, ARD, AVD, ARG

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÈMENT : S040T120
(9) RAISON SOCIALE : SARL BORGES CONTROLE AUTO
(3) COORDONNÉES : 38 AVENUE CHARLES DE GAULLE 40530 LABENNE Tél : 0559454097

Défaillances mineures :
 0.3.1.a.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR : Manquant ou introuvable
 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÈMENT : 064D1072
NOM ET PRÉNOM : BORGES CHRISTOPHE
SIGNATURE :

Contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés lors des contrôles techniques précédents non réalisé

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays : CT830FB (I)	Date d'immatriculation : 03/01/2005	Date de 1 ^{ère} mise en circulation : 03/01/2005
Marque : PORSCHE	Désignation commerciale : CAYENNE	
(1) N° dans la série du type (VIN) : WP1ZZZ9PZ5LA03166	(5) Catégorie internationale : M1	Genre : VP
Type/CNIT : ABSENT	Énergie : ES	
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		



(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
159891

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES
--

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.0 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	5 %		0 %	
Forces verticales :	1194 daN		1144 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	492 daN	455 daN	339 daN	335 daN
Déséquilibre (<20%) :	8 %		2 %	
Forces de freinage (efficacité) :	492 daN	455 daN	339 daN	335 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	69 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	23 %			
Émissions à l'échappement				
CO ralenti (≤0.3 %) :	0.16 %			
CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0.01 %			
Lambda (0.97 à 1.03) :	1.015			
Feux de croisement (-3 % à -1%) :	-1.4 %		-0.8 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	+0.0 %		-2.7 %	

SECURITEST
CONTROLE TECHNIQUE

CT830FB
CT:13/06/2023

N° D'AGRÈMENT : S040T120
N° SÉRIE : WP1ZZZ9PZ5LA03166

N° D'IMPRIMÉ : T19012157

