

# **PROCÈS-VERBAL** DE CONTRÔLE TECHNIQUE



### **EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER**

N° DU PROCÈS-VERBAL

24056622

### (3) DATE DU CONTRÔLE

30/07/2024

### (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

Défavorable pour défaillances majeures

### (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

29/09/2024

### NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

### **IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT :

S040T120

(9) RAISON SOCIALE:

SARL BORGES CONTROLE AUTO

(3) COORDONNÉES:

38 AVENUE CHARLES DE GAULLE

40530 LABENNE Tél: 0559454097

### (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT :

064D1072

SIGNATURE -



#### **IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

(2) Immatriculation et pays FR-684-ES (F)

Date d'immatriculation 07/07/2020

Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation 14/04/2016

Marque

PORSCHE

Désignation commerciale

MACAN S DIESEL

(1) N° dans la série du type (VIN) WP1ZZZ95ZHLB33479

(5) Catégorie internationale

Genre VP

Type/CNIT

M10PSCVP001D026

Énergie GO

Document(s) présenté(s)

Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules

#### (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

133509

### INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

DATE:

S040T120

24056622 XXXXXXXXX

### Défaillances majeures :

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD 4.8.1 a.2. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Catadioptre défectueux ou endommagé : fonction réfléchissante affectée ARD, ARG

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

5.2.3.e.2. PNEU: L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint ARD 5.3.5.b.2. SUSPENSION PNEUMATIQUE OU OLÉOPNEUMATIQUE : Un élément est endommagé, modifié ou détérioré d'une façon susceptible d'altérer le fonctionnement du système AVG, ARD, AVD, ARG

### Défaillances mineures :

2.7.1.a.1. RIPAGE: Ripage excessif

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

5.2.3.e.1. PNEU: Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, ARD, AVD, ARG

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 03/08/2022 98934 km

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

**AVANT** ARRIERE G D G D Ripage (-8 à +8 m/km): +19.4 m/km

Forces verticales:

1302 daN

1052 daN

Frein de service

Forces de freinage :

416 daN 2 % 421 daN 294 daN

295 daN

Déséquilibre (<20%)

Forces de freinage (efficacité): 416 daN

421 da N

1 %

294 daN

295 da N

Taux d'efficacité global (≥58 %) : 60 % Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 18 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées (0.53 m-1)

C2:<0.1 m-1 C3:<0.1 m-1 C4:<0.1 m-1 Movenne:<0.1 m-

Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) : +2.0 %

+2.0 %

Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :-0.1 %

+2.0 %