



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Sécuritest

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 29008530

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		22/09/2025		25062684	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures					
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
21/11/2025					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S040T120					
(9) RAISON SOCIALE : SARL BORGES CONTROLE AUTO					
(3) COORDONNÉES : 38 AVENUE CHARLES DE GAULLE 40530 LABENNE Tél : 0559454097					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 064D1072					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
990 QL 40 (F)		01/06/2007		21/12/2000	
Marque		Désignation commerciale			
IVECO		NON DEFINI			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
ZCFC3563005292752		N1		CTTE	
Type / CNIT		Energie			
35J09B3A34		GO			
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
433542					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
990 QL 40 CT:21/11/2025					
N° D'AGRÈMENT : S040T120 N° SÉRIE : ZCFC3563005292752 N° D'IMPRIMÉ : T29008530					
S040T120 S : 21/11/2025 990 QL 40					
		Défaillances majeures : 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG , AVD 4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse AVG , AVD 4.4.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVG 6.2.3.a.2. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Une portière ne s'ouvre ou ne se ferme pas correctement ARG 7.1.2.d.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Boucle de ceinture de sécurité endommagée ou ne fonctionnant pas correctement AVD Défaillances mineures : 1.1.13.d.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Faisceau électrique du témoin d'usure déconnecté ou détérioré AVD 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD 4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVD 6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVG, D 6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux 6.2.6.a.1. AUTRES SIÈGES : Sièges défectueux ou mal fixés (pièces auxiliaires) AVD 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés AVG Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 16/10/2020 : 370035 km / 05/11/2020 : 371843 km / 08/03/2022 : 405574 km / 09/11/2022 : 416700 km / 01/03/2024 : 428981 km / 22/09/2025 : AVANT G D G ARRIERE D Ripage (-8 à +8 m/km) : +0.6 m/km Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 5 % 4 % Forces verticales : 1323 daN 1404 daN Frein de service Forces de freinage : 450 daN 444 daN 328 daN 312 daN Déséquilibre (<20%) : 2 % 5 % Forces de freinage (efficacité) : 450 daN 444 daN 328 daN 312 daN Taux d'efficacité global (≥50 %) : 56 % Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 26 % Émissions à l'échappement Opacité des fumées(2.5 m-1) C2:0.16 m-1 C3:0.11 m-1 C4:0.15 m-1 Moyenne:0.15 m-1 Feux de croisement (-3 % à -1 %) : -4.0 % -0.7 %			



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Sécuritétest

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 29008494

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		18/09/2025		25062649	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures : 0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manquante ou illisible AV 0.1.1.c.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Ne correspond pas aux documents du véhicule AV 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG , AVD 4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse AVG, AVD 4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) G 4.7.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse 5.2.3.b.2. PNEUMATIQUES : Pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur des roues jumelées ou de types différents sur un même essieu ARG 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint ARG 5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave AVG , AVD 6.1.4.a.2. PARE-CHOC, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact ARD , ARG 6.1.7.d.2. TRANSMISSION : Raccords flexibles détériorés C 6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures D 6.2.5.a.2. SIÈGE CONDUCTEUR : Structure du siège défectueuse 7.1.2.e.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Rétracteur de ceinture de sécurité endommagé ou ne fonctionnant pas correctement AV, C Défaillances mineures : 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante ARD, ARG 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD 3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré AVG, AVD 3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé G 3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuiе-glacе défectueux AVG, AVD 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD , AVD 5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous- gonflé AVG,			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
17/11/2025					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S040T120					
(9)RAISON SOCIALE : SARL BORGES CONTROLE AUTO					
(3) COORDONNÉES : 38 AVENUE CHARLES DE GAULLE 40530 LABENNE Tél : 0559454097					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 040T1106					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
BG-361-LB (F)		19/01/2011		14/03/2008	
Marque		Désignation commerciale			
IVECO		35C15D			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
ZCFC35A8005727222		N1		CTTE	
Type / CNIT		Energie			
35J15B43A37		GO			
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
374150					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
BG-361-LB					
CT:17/11/2025					
N° D'AGRÈMENT : S040T120					
N° SÉRIE : ZCFC35A8005727222					
N° D'IMPRIMÉ : T29008494					
S040T120					
S : 17/11/2025					
BG-361-LB					
		AVANT			
		ARRIERE			
		G D G D			
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+0.0 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		17 % 3 %			
Forces verticales :		1523 daN 1574 daN			
Frein de service					
Forces de freinage :		598 daN 516 daN 527 daN 531 daN			
Déséquilibre (<20%) :		14 % 1 %			
Forces de freinage (efficacité) :		598 daN 516 daN 527 daN 531 daN			
Taux d'efficacité global (≥50 %) :		70 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :		20 %			
Émissions à l'échappement					
Opacité des fumées(3 m-1)		C4:0.47 m-1 C5:0.56 m-1 C6:0.34 m-1 Moyenne:0.46 m-1			
Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) :		+1.0 % +2.0 %			



N° D'IMPRIMÉ T 29008495

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Sécuritest

Exemplaire conservé par le centre

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		18/09/2025		25062649	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures		Suite du procès-verbal			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		ARD, AVD, ARG			
17/11/2025		5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute			
Contre-visite		6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé G, AVD			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVG, ARD, AVD			
N° D'AGRÈMENT : S040T120		6.2.9.c.1. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS : Équipement hydraulique non étanche C			
(9)RAISON SOCIALE : SARL BORGES CONTROLE AUTO		8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important			
(3) COORDONNÉES : 38 AVENUE CHARLES DE GAULLE 40530 LABENNE Tél : 0559454097		Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0101 P0100 P0110 P0650			
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR		Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 19/10/2020 : 256568 km / 21/10/2020 : 256608 km / 13/01/2022 : 289010 km / 08/11/2022 : 307903 km / 29/02/2024 : 343388 km			
N° D'AGRÈMENT : 040T1106		Attention ce procès-verbal contient 2 pages			
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
BG-361-LB (F)		19/01/2011		14/03/2008	
Marque		Désignation commerciale			
IVECO		35C15D			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
ZCFC35A8005727222		N1		CTTE	
Type / CNIT		Energie			
35J15B43A37		GO			
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
374150					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX					
XXXXXX XXXXXX					
S040T120 25062649 XXXXXXXXXX					
		G AVANT D G ARRIERE D			
		Ripage (-8 à +8 m/km) : +0.0 m/km			
		Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 17 % 3 %			
		Forces verticales : 1523 daN 1574 daN			
		Frein de service			
		Forces de freinage : 598 daN 516 daN 527 daN 531 daN			
		Déséquilibre (<20%) : 14 % 1 %			
		Forces de freinage (efficacité) : 598 daN 516 daN 527 daN 531 daN			
		Taux d'efficacité global (≥50 %) : 70 %			
		Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 20 %			
		Émissions à l'échappement			
		Opacité des fumées(3 m-1) C4:0.47 m-1 C5:0.56 m-1 C6:0.34 m-1 Moyenne:0.46 m-1			
		Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) : +1.0 % +2.0 %			



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

Sécuritest

N° D'IMPRIMÉ T 01296794

Exemplaire conservé par le centre

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE		DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle volontaire total		17/09/2025	25000307
FONCTIONS CONTRÔLÉES		DÉFAILLANCES CONSTATÉES	
Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			
N° D'AGRÈMENT : L040T157			
(9)RAISON SOCIALE : SARL BORGES CONTROLE AUTO			
(3) COORDONNÉES : 38 AVENUE CHARLES DE GAULLE 40530 LABENNE Tél : 0559454097			
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR			
N° D'AGRÈMENT : 040T8007			
SIGNATURE :			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation	
GQ-643-ML (F)	29/07/2023	29/07/2023	
Marque	Désignation commerciale		
KTM	KTM 890 SM T		
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre	
VBKTS6401PM871916	L3e	MTT2	
Type / CNIT	Energie		
L3EKTMM20002327	ES		
Document(s) présenté(s)			
Certificat d'immatriculation			
KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
3473		Émissions à l'échappement CO ralenti ($\leq 0.5\%$) : 0.2 % CO ralenti accéléré ($\leq 0.3\%$) : 0.16 % Niveau sonore (≤ 95 dB(A) intégrant 7 dB(A) de tolérance) M4 : 90.5 dB(A) M5 : 90.2 dB(A) Retenu : 90.5 dB(A)	



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Sécuritest

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 29008477

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		17/09/2025		25062632	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Favorable		Défaillances mineures : 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante ARD, ARG 1.1.13.d.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Faisceau électrique du témoin d'usure déconnecté ou détérioré AVG, ARD, AVD, ARG 1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre AR 2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif 3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux AR 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVD 6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse D 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVG, G, AVD, ARG, D Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 02/04/2024 : 93864 km / 31/05/2024 : 99791 km			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
16/09/2027					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contrôle technique périodique					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S040T120					
(9) RAISON SOCIALE : SARL BORGES CONTROLE AUTO					
(3) COORDONNÉES : 38 AVENUE CHARLES DE GAULLE 40530 LABENNE Tél : 0559454097					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 040T1106					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
FF-423-LN (F)		29/09/2021		16/04/2019	
Marque		Désignation commerciale			
VOLKSWAGEN		GOLF			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
VWVZZZAUZKW159699		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10VWGVPT450620		ES			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
129362					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
FF-423-LN CT:16/09/2027					
N° D'AGRÈMENT : S040T120 N° SÉRIE : VWVZZZAUZKW159699 N° D'IMPRIMÉ : T29008477					
S040T120 25062632 XXXXXXXXXX					
		AVANT G D G ARRIERE D Ripage (-8 à +8 m/km) : +8.5 m/km Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 0 % 3 % Forces verticales : 727 daN 484 daN Frein de service Forces de freinage : 228 daN 211 daN 127 daN 176 daN Déséquilibre (<20%) : 8 % 28 % Forces de freinage (efficacité) : 228 daN 211 daN 127 daN 176 daN Taux d'efficacité global (≥58 %) : 61 % Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 24 % Émissions à l'échappement CO ralenti (≤0.3 %) : 0.01 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 % Lambda (0.97 à 1.03) : 0.999 Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.4 % -0.7 %			



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Sécuritest

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 29008531

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		22/09/2025		25062685	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures : 0.4.1.a.2. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE : Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle 7.11.1.b.2. COMPTEUR KILOMÉTRIQUE : Manifestement inopérant Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 25/07/2018 : 273700 km / 19/09/2018 : 275166 km / 14/10/2020 : 292010 km / 08/02/2022 : 321012 km / 25/11/2022 : 321668 km / 02/12/2022 : 321798 km / 22/02/2024 : 330053 km / 22/09/2025 : 433542 km			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
21/11/2025					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S040T120					
(9)RAISON SOCIALE : SARL BORGES CONTROLE AUTO					
(3) COORDONNÉES : 38 AVENUE CHARLES DE GAULLE 40530 LABENNE Tél : 0559454097					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 040T1086					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
2100 RQ 40 (F)		16/03/2007		25/09/2001	
Marque		Désignation commerciale			
IVECO		NON DEFINI			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
ZCFC297000D148012		N1		CTTE	
Type / CNIT		Energie			
29S11B3A30		GO			
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
		AVANT G D ARRIERE G D			
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
2100 RQ 40 CT:21/11/2025					
N° D'AGRÈMENT : S040T120 N° SÉRIE : ZCFC297000D148012 N° D'IMPRIMÉ : T29008531					
S040T120 S : 21/11/2025 2100 RQ 40					



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Sécuritest

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 29008569

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																												
Contrôle technique périodique		24/09/2025		25062723																																																																												
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																														
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures : 3.1.1.a.2. CHAMP DE VISION : Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou latérale, à l'intérieur de la zone balayée par les essuie-glaces ou rétroviseurs extérieurs non visibles AVG, AV, AVD 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint ARD																																																																														
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		Défaillances mineures : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD 4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) G 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, ARD, AVD, ARG 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVD																																																																														
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																
Contre-visite																																																																																
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																
N° D'AGRÈMENT : S040T120																																																																																
(9) RAISON SOCIALE : SARL BORGES CONTROLE AUTO																																																																																
(3) COORDONNÉES : 38 AVENUE CHARLES DE GAULLE 40530 LABENNE Tél : 0559454097																																																																																
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR																																																																																
N° D'AGRÈMENT : 040T1106																																																																																
SIGNATURE :																																																																																
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation																																																																												
FQ-048-CS (F)		29/05/2020		29/05/2020																																																																												
Marque		Désignation commerciale																																																																														
RENAULT		MASTER																																																																														
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre																																																																												
VF1MA000063744766		N1		CTTE																																																																												
Type / CNIT		Energie																																																																														
N10RENCTA52J064		GO																																																																														
Document(s) présenté(s)																																																																																
Certificat d'immatriculation																																																																																
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ																																																																																
58693																																																																																
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :																																																																																
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																																																																
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																
<table><thead><tr><th></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIÈRE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td colspan="4">-0.1 m/km</td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</td><td colspan="2">7 %</td><td colspan="2">4 %</td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td colspan="2">1379 daN</td><td colspan="2">870 daN</td></tr><tr><td>Frein de service</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>545 daN</td><td>544 daN</td><td>323 daN</td><td>328 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%) :</td><td colspan="2">1 %</td><td colspan="2">2 %</td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>545 daN</td><td>544 daN</td><td>323 daN</td><td>328 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global (≥50 %) :</td><td colspan="4">77 %</td></tr><tr><td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :</td><td colspan="4">21 %</td></tr><tr><td>Émissions à l'échappement</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Opacité des fumées(0.51 m-1)</td><td>C3:<0.1 m-1</td><td>C4:<0.1 m-1</td><td>C5:<0.1 m-1</td><td>Moyenne:<0.1 m-1</td></tr><tr><td></td><td colspan="4">1</td></tr><tr><td>Feux de croisement (-3 % à -1 %) :</td><td colspan="2">+0.9 %</td><td colspan="2">-1.9 %</td></tr></tbody></table>							AVANT		ARRIÈRE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :	-0.1 m/km				Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	7 %		4 %		Forces verticales :	1379 daN		870 daN		Frein de service					Forces de freinage :	545 daN	544 daN	323 daN	328 daN	Déséquilibre (<20%) :	1 %		2 %		Forces de freinage (efficacité) :	545 daN	544 daN	323 daN	328 daN	Taux d'efficacité global (≥50 %) :	77 %				Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	21 %				Émissions à l'échappement					Opacité des fumées(0.51 m-1)	C3:<0.1 m-1	C4:<0.1 m-1	C5:<0.1 m-1	Moyenne:<0.1 m-1		1				Feux de croisement (-3 % à -1 %) :	+0.9 %		-1.9 %	
	AVANT		ARRIÈRE																																																																													
	G	D	G	D																																																																												
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-0.1 m/km																																																																															
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	7 %		4 %																																																																													
Forces verticales :	1379 daN		870 daN																																																																													
Frein de service																																																																																
Forces de freinage :	545 daN	544 daN	323 daN	328 daN																																																																												
Déséquilibre (<20%) :	1 %		2 %																																																																													
Forces de freinage (efficacité) :	545 daN	544 daN	323 daN	328 daN																																																																												
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	77 %																																																																															
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	21 %																																																																															
Émissions à l'échappement																																																																																
Opacité des fumées(0.51 m-1)	C3:<0.1 m-1	C4:<0.1 m-1	C5:<0.1 m-1	Moyenne:<0.1 m-1																																																																												
	1																																																																															
Feux de croisement (-3 % à -1 %) :	+0.9 %		-1.9 %																																																																													
FQ-048-CS																																																																																
CT:23/11/2025																																																																																
N° D'AGRÈMENT : S040T120																																																																																
N° SÉRIE : VF1MA000063744766																																																																																
N° D'IMPRIMÉ : T29008569																																																																																
S040T120																																																																																
S : 23/11/2025																																																																																
FQ-048-CS																																																																																

N° D'IMPRIMÉ T 29008567

Exemplaire conservé par le centre

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		24/09/2025		25062721	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures : 0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manquante ou illisible AR 3.2.1.a.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs AVD			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
23/11/2025					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		Défaillances mineures : 4.5.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse AR 4.5.1.c.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Mauvaise fixation AVG 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD 5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche AR 8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0302 P2478			
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S040T120		Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 17/04/2019 : 37674 km / 16/06/2020 : 44771 km / 05/10/2020 : 45541 km / 21/10/2021 : 58546 km / 05/04/2023 : 70669 km / 18/04/2023 : 71053 km / 02/04/2024 : 81994 km			
(9)RAISON SOCIALE : SARL BORGES CONTROLE AUTO					
(3) COORDONNÉES : 38 AVENUE CHARLES DE GAULLE 40530 LABENNE Tél : 0559454097					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 040T1086					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
DQ-790-PY (F)		02/11/2020		10/04/2015	
Marque		Désignation commerciale			
NISSAN		CABSTAR			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
VWASUFF24E5170569		N1		CTTE	
Type / CNIT		Energie			
F2411SD4R5M3M3N		GO			
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
096753					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
DQ-790-PY CT:23/11/2025 N° D'AGRÈMENT : S040T120 N° SÉRIE : VWASUFF24E5170569 N° D'IMPRIMÉ : T29008567 S040T120 S : 23/11/2025 DQ-790-PY					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIÈRE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+2.3 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		24 %		38 %	
Forces verticales :		1731 daN		2074 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :		555 daN	585 daN	626 daN	634 daN
Déséquilibre (<20%) :		6 %		2 %	
Forces de freinage (efficacité) :		555 daN	585 daN	626 daN	634 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) :		63 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :		20 %			
Émissions à l'échappement					
Opacité des fumées(0.51 m-1)		C2:<0.1 m-1	C3:<0.1 m-1	C4:<0.1 m-1	Moyenne:<0.1 m-1
1					
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-1.2 %		-1.3 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :		-4.0 %		+2.0 %	



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Sécuritest

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 29008566

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL																																																								
Contrôle technique périodique		24/09/2025		25062720																																																								
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																										
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures : 6.1.1.c.2. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage AR, D 7.7.1.a.2. AVERTISSEUR SONORE : Ne fonctionne pas correctement : totalement inopérant 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement																																																										
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		Défaillances mineures : 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante ARD, ARG 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, ARD, AVD, ARG 2.1.3.g.1. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré D 2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal 3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux AVG, AVD 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse ARD, ARG 5.3.4.b.1. ROTULES DE SUSPENSION : Capuchon antipoussière détérioré AVD 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé G 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVG																																																										
23/11/2025		Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 27/02/2020 : 244433 km / 11/02/2021 : 252306 km / 02/03/2022 : 262889 km / 16/02/2023 : 269589 km / 14/03/2024 : 274730 km																																																										
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		Véhicule présentant des particularités incompatibles avec les installations de contrôle ayant entraîné la mise en œuvre de méthodes spécifiques																																																										
Contre-visite																																																												
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																												
N° D'AGRÈMENT : S040T120																																																												
(9) RAISON SOCIALE : SARL BORGES CONTROLE AUTO																																																												
(3) COORDONNÉES : 38 AVENUE CHARLES DE GAULLE 40530 LABENNE Tél : 0559454097																																																												
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR																																																												
N° D'AGRÈMENT : 040T1106																																																												
SIGNATURE :																																																												
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																												
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation																																																								
FL-116-TZ (F)		25/11/2019		16/04/2003																																																								
Marque		Désignation commerciale																																																										
CITROEN		JUMPER																																																										
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre																																																								
VF7ZCRMNC17224054		N1		CTTE																																																								
Type / CNIT		Energie																																																										
ZCRMNCAX		GO																																																										
Document(s) présenté(s)																																																												
Certificat d'immatriculation																																																												
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																										
278589																																																												
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																												
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :																																																										
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																																												
FL-116-TZ CT:23/11/2025																																																												
N° D'AGRÈMENT : S040T120 N° SÉRIE : VF7ZCRMNC17224054 N° D'IMPRIMÉ : T29008566																																																												
S040T120 S : 23/11/2025 FL-116-TZ																																																												
		<table><thead><tr><th></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIÈRE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td colspan="4">+0.0 m/km</td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</td><td colspan="2">3 %</td><td colspan="2">2 %</td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td colspan="2">1292 daN</td><td colspan="2">769 daN</td></tr><tr><td>Frein de service</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>421 daN</td><td>389 daN</td><td>132 daN</td><td>146 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%) :</td><td colspan="2">8 %</td><td colspan="2">10 %</td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>421 daN</td><td>389 daN</td><td>132 daN</td><td>146 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global (≥50 %) :</td><td colspan="4">52 %</td></tr><tr><td>Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) :</td><td colspan="2">-1.6 %</td><td colspan="2">-2.5 %</td></tr></tbody></table>					AVANT		ARRIÈRE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.0 m/km				Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	3 %		2 %		Forces verticales :	1292 daN		769 daN		Frein de service					Forces de freinage :	421 daN	389 daN	132 daN	146 daN	Déséquilibre (<20%) :	8 %		10 %		Forces de freinage (efficacité) :	421 daN	389 daN	132 daN	146 daN	Taux d'efficacité global (≥50 %) :	52 %				Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) :	-1.6 %		-2.5 %	
	AVANT		ARRIÈRE																																																									
	G	D	G	D																																																								
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.0 m/km																																																											
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	3 %		2 %																																																									
Forces verticales :	1292 daN		769 daN																																																									
Frein de service																																																												
Forces de freinage :	421 daN	389 daN	132 daN	146 daN																																																								
Déséquilibre (<20%) :	8 %		10 %																																																									
Forces de freinage (efficacité) :	421 daN	389 daN	132 daN	146 daN																																																								
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	52 %																																																											
Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) :	-1.6 %		-2.5 %																																																									

